

Conexión Flexible Extensible APROBADA para GAS - Modelo CAFE



DESCRIPCIÓN

El modelo CAFE es una conexión flexible de longitud extensible, aprobada para gas que agiliza y facilita la instalación de todo tipo de artefacto a gas natural o envasado (cocinas, hornos, anafes, etc.). Están APROBADOS según norma NAG 254 por el Instituto del Gas Argentino (IGA), bajo los siguientes números de matrícula:

- Diámetro 1/2": 1603-1
- Diámetro 3/4": 1603-3

Presión máxima de trabajo: 60 mbar

MATERIALES

- Caño flexible corrugado: Acero Inoxidable AISI 316L
- Macho Fijo: Acero Inoxidable AISI 303, rosca BSPT
- Tuerca Giratoria: Latón Niquelado, rosca BSPP
- Sello: Arandela de caucho.

MEDIDAS

DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
1/2" (12 mm)	CAFE 12x20/42	de 20 a 42 cm
1/2" (12 mm)	CAFE 12x40/105	de 40 a 105 cm
1/2" (12 mm)	CAFE 12x75/200	de 75 a 200 cm
3/4" (20 mm)	CAFE 20x20/42	de 20 a 42 cm
3/4" (20 mm)	CAFE 20x40/105	de 40 a 105 cm
3/4" (20 mm)	CAFE 20x75/200	de 75 a 200 cm


PASOS DE INSTALACIÓN



Determine la longitud del flexible a instalar y seleccione la conexión correspondiente a esa longitud. Coloque sellador DINASEAL aprobado para gas en los primeros filetes de la rosca del terminal macho.



Enrosque el terminal macho fijo en la cupla ubicada en la pared. Para una mejor terminación, coloque una Roseta (modelo RDT) antes de enrosque el terminal. Extienda la conexión flexible hasta la longitud deseada, dándole la curvatura necesaria para posicionar la tuerca giratoria frente a la rosca del artefacto.



Coloque la arandela de sello provista con el flexible en la tuerca giratoria y enrosque la misma a la conexión del artefacto. En caso de la que conexión presente rebarbas o espesores insuficientes, recomendamos la utilización de un niple adaptador, modelo NA 1/2" M - 1/2" H.

ADVERTENCIAS:

- La instalación de artefactos debe ser realizada por un instalador matriculado.
- Evite el contacto de las conexiones flexibles con productos que contengan agentes químicos como ácido, cloruros o solventes. Limpie únicamente con jabón neutro.
- Para verificar la existencia de pérdidas, no utilice llama de fuego, fósforos ni detergentes u otros productos abrasivos. Sólo utilice productos neutros, ya que otros agentes químicos pueden dañar el material.